

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月10日 星期一	气候	晴天	气温	35°
监理单位动态:	袁少坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:					
施工进度情况	直统线安装				
检查发现的问题	今天上房顶了西巡视检查发现 表是有各别的不规范一个螺丝...以和施工 方联系及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			