

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月11日 星期二	气候	晴	气温	31°
监理单位动态:	姜少坤		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	器具安装、直流水安装				
检查发现的问题	今天安华厂内巡视检查发现 屋面有垃圾没有清理, 通知施工 方, 及时清理.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	姜少坤		总监签字		