

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月14日 星期五	气候	晴	气温	37°
监理单位动态:	吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人				
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺				
检查发现的问题	今天在宏华下基坑视察,发现回填不规范,从新回填,以告知施工方,及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			