

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月18日 星期三	气候	晴天	气温	36°
监理单位动态:	吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	20人.				
施工机械动态:					
施工进度情况	浇筑.				
检查发现的问题	今天在宏华厂西巡视检查. 发现厂西屋顶有垃圾. 没有及时清理. 联系施工方及时清理.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			