

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月2日 星期一	气候	小雨	气温	35°					
监理单位动态: 吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 391										
施工机械动态:										
施工进度情况	组件安装, 直瓷端安装									
检查发现的问题	今天在汴新厂区, 群力厂区巡视检查 发现, 有个别逆变器手机开不了. 以知总包方联系, 快速整改.									
处理措施、意见、结果										
协调内容或其他										
记录人	吴少坤			总监签阅						