

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月20日 星期四	气候	晴	气温	37°
监理单位动态: 吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态: 20人					
施工机械动态:					
施工进度情况	浇筑.				
检查发现的问题	今天早上9点10分在新厂区巡视检查发现因平车端没有绑扎好. 以知施工方联系. 及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			