

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月21日 星期五	气候	晴	气温	36°
监理单位动态: 吴少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 20人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺.				
检查发现的问题	今天在宏华厂区巡视检查. 发现我具备制的安全不到位. 以知施工方联系.及时整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			