

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月23日 星期日	气候	阴	气温	37°
监理单位动态: 姜少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺.				
检查发现的问题	今天在新厂区巡视检查, 施工人员在安装电缆, 别的厂区在消缺.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	姜少坤	总监签阅			