

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月28日 星期五	气候	阴	气温	39°
监理单位动态:	吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺				
检查发现的问题	今天在渣场厂区巡视检查。 施工人员在检修盖板、直流线 室等。别的厂正在消缺整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			