

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月27日 星期六	气候	大雨	气温	33°
监理人员动态: 晏少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺				
检查发现的问题	今天在新厂区巡视检查, 施工人员在流水线安装, 检查盖板, 别的厂区正在消缺整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	晏少坤	总监签阅			