

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年2月6日 星期四	气候	阴	气温	36°
监理单位动态:	王少坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	396				
施工机械动态:					
施工进度情况	组件安装, 逆变器调试, 基础回填.				
检查发现的问题	早上在群力厂区巡视, 发现有不少逆变器没有装好, 逆变器下垫打了个螺丝, 以和施工单位说明马上整改.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	王少坤	总监签阅			