

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年7月8日 星期二	气候	晴	气温	37°
监理人员动态:	吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:					
施工进度 部位 情况	东县官表. 通流线安装				
检查发现的 问题	早上9点30分在宏峰厂附近巡视检查 发现东县官表不到位. 回峰方没有 绑孔. 以知施工方说明. 及时整改.				
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			