

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年8月11日 星期五	气候	晴	气温	37°
监理人员动态: 袁少坤		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	消缺				
检查发现的问题	现在新到T区检查, 施工人员正在基础回填, 沪新T区正在直流线安装, 别的T区正在消缺整改中.				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	袁少坤	总监签阅			