

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年8月5日 星期六	气候	晴	气温	37°
监理人员动态:	吴少坤	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	消缺				
检查发现的问题	今在群力厂区检查,施工人员在整改,今直流线已到,沪新厂正在安装中.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			