

监 理 日 志

工程名称:	2017年8月9日 星期五		气候	晴	气温	38°
日期			材料进场、取样见证、合格情况:			
监理单位动态:	梁少坤					
施工方人员动态:	5人					
施工机械动态:						
施工进度情况	滴缺					
检查发现的问题	现在鑫源厂区检查,施工人员正在基础回填工作,华新厂区正在浇筑线管,别的厂区正在滴缺整改中.					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	梁少坤		总监签阅			