

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	施工方现场施工安全防护措施到位。对施工安全和施工质量严查。
施工情况	施工人员共计 5 人，B 车间前半部分加固板焊接安装作业完工，高空作业安全防护措施到位。
明日计划	对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把关，务必规范施工确保安全生产。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.06.24	