

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	施工方现场施工安全防护措施到位，斜撑焊接安装防火措施到位。
施工情况	钢结构加固施工人员共计 6 人，脚手架搭建人员 5 人。 进行斜撑焊接安装作业。 光伏施工人员搭建钢梯。
明日计划	对钢结构加固施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。 加强光伏施工人员安全意识。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.7.13	