

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	现场监理方对施工人员安全防护措施检查，要求施工方严格规范施工人员安全作业。
施工情况	光伏施工人员共计 3 人，对钢梯至屋顶连接部位进行加固作业。B、D 车间钢梯已全部搭建完成。
明日计划	对钢结构加固施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。
备注	光伏材料确定 22 号下午到货。
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.7.20	