

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 12 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 26~30

工程名称: 四川汇安能源有限公司 20MW 光伏项目

监 理 工 作 情 况	现场检查: 1. 光伏区 21# 塘 电缆结线. 接箱并旁站. 16 块光伏区 21# 塘. 接箱并旁站. 2. 边坡修整. 接箱并旁站. 对 16 块开挖. - 检查 宽度. 深度. 符合设计要求	
施 工 情 况	承包单位 四川汇安能源	施工内容及进度 1. 21# 塘. 1x4mm² 电缆结线. 2. 光伏区 21# 塘 20# 塘 边坡修整. 对 16 块开挖. 3. 19# 塘. 光纤融接. 4. 视频监控设备调试.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王洪亮. 李国忠 记录人: 王洪亮 总监 (总监代表):		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建