

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 23 日

星期: 日

天气: 阴

气温: 22° ~ 24°

工程名称: 天门河环境综合治理工程一期

监 理 工 作 情 况	巡视检查。 1. 光伏区、电气消缺整改工程 2. 光伏区、电气消缺整改工程。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	四川汇安能源	1. 光伏区、电气消缺整改工程。 2. 光伏区、电气消缺整改工程。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王洪光 李卫忠		
记录人: 王洪光		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

