

监 理 日 记()

日期: 2017年9月27日

星期: 三

天气: 阴

气温: 18~23°

工程名称: 宜兴市污水处理厂二期工程

监
理
工
作
情
况

1. 检查消缺记录。
2. 检查验收资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
亿
能
通光伏组件与镀锌钢架焊接部位
涂刷防锈漆。消缺记录。其
它
事
项

本日现场监理人员

王虎光、李忠

记录人:

王虎光

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

