

监 理 日 记()

日期: 2017年9月27日

天气: 阴

星期: 三

气温: 18~23°

工程名称: 天门沱湖生态农庄光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查消缺验收工。
2. 整理验收资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
亿
安
能
源

1. 光伏组件与镀锌扁钢接地焊接部位
2. 清理现场。消缺验收工。
3. 18:30 开始并回。操作指令票
- 17:30 35KV 母线停电检修。检修验收
4. 30日验收。施工操作人员, 24人。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王克光、李忠

记录人:

王克光

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建