

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 20 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 12°~21°

工程名称: 通武门沉湖生态湿地修复示范工程

监
理
工
作
情
况

1. 堤防沉降观测检查。
2. 高水位时边坡改修检查。

施
工
情
况

承包单位

四川
汇
安
能
通

施工内容及进度

1. 堤防区 19°~25° 边坡, 修整边坡, 加固。
2. 各堆土, 边坡接驳, 加固, 加固, 加固。
3. 投入水枪机 1 台, 施工队 7 人。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王俊光

记录人: 王俊光

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建