

监 理 日 记()

日期: 2012 年 10 月 19 日

星期: 10

天气: 多云

气温: 11~19°

工程名称: 南京石门坎湖五路及市政设施改造工程。

监 理 工 作 情 况

1. 现场指挥检查整改情况。
2. 对塘口小学. 整改已进行中. 对施工区由建设单位作以. 加强防范。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川
建设
集团

1. 泥陷箱厂家继续. 排查. 泥陷箱由印作物设置. 铁丝. 接成. 开关箱. 二次搬运信标为外融接
2. 今天19#塘. 20#塘. 21#塘. 挤等等问题. 整改. 挤等等问题.
3. 30#投入施工以成为12X.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪光

记录人:

王洪光

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建