

监 理 日 记(土建)

日期: 2017 年 03 月 22 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 7~13℃

工程名称: 通威天门沱湖生态农业示范区20MW渔光一体项目.

监
理
工
作
情
况

1. 审查施工图纸, 是否还存在其他问题。
2. 要求总包方尽快报审施工进度计划。
3. 配合业主就现场需改进完善的地方提出整改意见。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
汇安能
通

1. 桩基施工处于停工状态,
2. 现场办公室材料进场。

其
它
事
项

1. 监理云平台信息编辑整理
2. 要求总包单位尽快落实材料进场事宜
(管桩)

本日现场监理人员

周伟

张永军

记录人:

周伟

总监 (总监代表):

