

监 理 日 记 (土 建)

日期: 2017 年 4 月 12 日

星期: 三

工程名称: 通威太阳能农业示范园 100MW 渔光互补项目

 天气: 小雨
 气温: 15°C - 28°C

监 理 工 作 情 况

早晨: 施工现场巡查。

 1. #1 堆场桩基施工检查。
 桩基检查 2 排至 5 排。偏差桩三处。
 三桩已桩完成 偏差在规范要求范围内。

 2. #20 堆管桩制运检查。
 集中在 #20 堆场坝上。

 下午: 开站承台基础桩验收检查。
 检查桩基结果符合设计要求。

施 工 情 况

承包单位

 四川
 江
 安
 能
 通

施工内容及进度

 1. #1 堆场桩基施工。偏差桩校正。
 2. #20 堆管桩制运。
 3. 开站承台基础桩验收检查。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):