

监 理 日 记 (土 建)

日期: 2017 年 03 月 16 日

天气: 中雨
气温: 5°C - 12°C

星期: 四

工程名称: 通威太阳湖生态光伏电站 20MW 渔光互补项目

监 理 工 作 情 况

早晨现场巡视

1. #1 塘 270 根桩已打完。目前 #1 塘试桩桩基运来挖度行切割板, 以及地堪报告。

2. #1 #3 #21 #5 #22 池塘的点工已基本完成。检查发现 #3 池塘淤泥较厚, 清理工作缓慢, 需增加挖机。

下午: #22 塘挖淤泥引水机检查, 开沟位置需加长。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川
汇
安
能
通

1. #1 塘打桩。
2. #21 塘管桩到运。
3. 落定办公点位置。

其 它 事 项

1. 要求总包单位现场增加施工设备机具, 保证池塘开挖引水排水及抽水作业顺利进行。雨天造成积水尽快排除, 以便下午打桩。
2. 要求总包单位做好桩基的验收工作。

本日现场监理人员

刘. 新伟

记录人:

刘. 新伟

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建