

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 3 日

天气: 大雨
气温: 15°~20°

星期: 三

工程名称: 天门湖生态农庄项目

监 理 工 作 情 况

巡视检查:

1. 检查: 打桩顶标高. 量距. 桩位差. 符合设计要求
2. 又测支墩: 斜梁高指导多设计要求. 标准平整度.
3. 开关站即梁场规范要求第2.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川汇安能通

今天: 20#区域打桩施工. 21#区域卸桩. 能通区域托桩. 支墩支梁. 19#区域支墩支梁. 开关站托梁. 支墩支梁.

今天下午: 大雨. 支墩支梁. 21#打桩施工. 14:30. 支墩. 能通区域托桩.

其 它 事 项

30#管桩通约 9 平.

本日现场监理人员

孙新伟. 王洪光. 李万忠

记录人:

王洪光

总监 (总监代表):