

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 22 日

天气: 小雨

星期: 一

气温: 19°~26°

工程名称: 盐城滨海生态湿地保护与修复工程

监
理
工
作
情
况

巡视检查

1. 组织检查桩基平整度直线度。
2. 组织检查桩基倾斜度。检查平整度直线度。
3. 检查桩基, 检查, 检查桩基。观测垂直度。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
亿
安
能
通

1. 开挖, 检查桩基平整度, 检查桩基 3.6m 垂直度。
2. 检查桩基倾斜度。
3. 检查桩基倾斜度。
4. 检查桩基倾斜度。

其
它
事
项

1. 检查桩基倾斜度。

本日现场监理人员: 王世光, 李忠, 王世光

记录人: 王世光

总监 (总监代表):