

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 23 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 18~23°

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖景区2000亩生态休闲项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查: 1. 开挖检查桩头标高, 垂直度, 2. 支架支设, 检查钢管间距, 排架平整度 3. 组拼支架, 检查平整度, 垂直度。	
施 工 情 况	承包单位 四川仁安能通	施工内容及进度 1. 22# 20# 反成开挖池工作。 2. 20# 反成箱变基础桩杆支设。 3. 1# 反成支架组拼, 22# 21# 20# 19# 反成支架支设。
其 它 事 项	20# 反成池已完工。	
本日现场监理人员	王世光, 王世光, 李万忠	
记录人: 王世光		总监 (总监代表):