

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 25 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 17.0 ~ 29.2

工程名称: 盐城港口新城安置房二期工程

监
理
工
作
情
况

巡视检查,

1. 打桩作业: 检查桩顶标高. 垂直度. 桩位差.
2. 支梁浇筑检查钢筋间距. 横截面平整度. 直线条.
3. 组模检查平整度. 直线条.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
比
安
能
通

1. 开关柜基础浇筑. 预埋钢筋. 预埋管. (5月24日晚6点)
2. 22#区成管桩作业. 完成. (上午 10:00 左右)
3. 21# 20# 19# 区成管桩. 组件.
4. 19#区成管桩作业.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王洪伟 王洪光 李万忠

记录人:

王洪光

总监 (总监代表):