

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 30 日

星期: 二

工程名称: 西川北安能源公司 20# 区域打桩施工

天气: 多云

气温: 25~31℃

监 理 工 作 情 况

巡视检查:

1. 开挖. 桩基施工. 桩基. 垂直度
2. 支模. 组作为安. 检查. 标准. 平整度. 垂直度
- 组体. 检查. 平整度. 垂直度

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

西川北安能源公司

1. 开挖. 桩基. 桩基. 垂直度. 标准. 平整度. 垂直度.
2. 20# 区域打桩施工.
3. 1#、22#、21#、20#、19# 区域. 检查. 标准. 平整度. 垂直度.
4. 投入打桩机. 28 吨. 打桩机. 2 台.

其 它 事 项

今日. 支模. 1 车.

组. 2 车.

管. 5 车.

本日现场监理人员

王佳光. 李习忠

记录人:

王佳光

总监 (总监代表):

监 理 日 记 (油 气)

日期: 2017年05月30日

天气: 晴
气温: 26°C - 33°C

星期: 二

工程名称: 通威太阳能光伏电站20MW(重光一期)

监 理 工 作 情 况

早晨: 巡视现场

1. 开展对升压站控制柜电气设备吊芯检查。
柜内及10KV开关柜中瓷瓶等。

2. #1号 电气桥架接地安装检查。
检查接地线是否引下线要求镀锌扁钢
规格按照设计要求施工 桥架安装符合设计要求。
要求。

下午: #1号 光伏电缆敷设。敷设检查。沿支架槽

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

四川
江
安
能
源

1. 开展对升压站
控制柜电气设备吊芯检查。
柜内及10KV开关柜中瓷瓶等。
2. #1号 电气桥架接地安装。
3. #1号 光伏电缆敷设。
符合设计要求。
孔符合C型槽内。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王 亮 李 万 忠

记录人:

王 亮

总监 (总监代表):