

## 监 理 日 记( )

日期: 5.1 年 5 月 31 日天气: 多云星期: 三气温: 24°~32°工程名称: 围场河沉湖生态治理工程

监理工作情况

巡检报告:

1. 施工精度和质量较高, 施工进度较快。
2. 支架、组件安装、精度、钢管角度、木条平齐、直角尺、细木工板等施工工艺规范。
3. 组合脚手架拆除后应及时清理现场, 堆放整齐。专人负责。

承包单位	施工内容及进度
<u>四川汇安能通</u>	<p>1. 完成 1#-16# 桩基施工并完成绑扎钢筋，下午 15 点完成。</p> <p>2. -1# 22# 21# 20# 19# 支模支架、组件。</p> <p>3. 2# 钢筋绑扎和 2# 柱施工。</p> <p>4. 伸缩缝：沉降缝切割、钢丝网铺设。</p>

其它事项	<p>1. 今日浇筑 C25 混凝土 2 立方米。</p> <p>2. 组件进场 2 立方米。</p>
------	---

本日现场监理人员	<u>孙海伟、王洪亮、李小忠</u>
记录人:	<u>王世光</u>

总监(总监代表):

## 监 理 日 记(油点)

日期: 2017年05月31日

星期: 三

工程名称: 直威(2)门源湖生态农庄示范项目

天气: 晴

气温: 26°C - 33°C

监理工作情况	上午: 施工现场检查 1. 开关箱电器安装检查 符合设计及规范要求。 2. #1堆料场桥架接地电阻检查 符合设计及规范要求。  下午: #1堆料场电缆敷设检查 符合设计及规范要求。	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川江安畅通	1. 开关箱35KV高压电器 2. 开关箱内漏电开关安装。 3. 开关箱一次设备安装 4. #1堆料场电缆敷设 5. #1堆料场桥架安装

其它事项		

本日现场监理人员	孙新伟 孙健 李万才	
记录人:	孙新伟	总监(总监代表):