

监 理 日 记()

日期: 2012 年 6 月 2 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 22°~33°

工程名称: 通海县污水处理厂二期工程

监 理 工 作 情 况	巡视检查, 1. 开挖检查, 改标高. 垂直度. 2. 支管. 组件安装. 检查坡度. 检查平整度. 组件安装平整度好. 垂直度.	
施 工 情 况	承包单位 四川汇安路桥建设	施工内容及进度 1. 开挖检查. 检查外脚架. 2. 1# 塘安装组件. 22# 21# 20# 19# 塘. 安装支管. 3. 21#. 20# 塘. 开挖及工作. 4. 外塘挖土及工作.
其 它 事 项	1. 3# 塘. 3# 塘. 2. 5# 塘. 5# 塘.	
本日现场监理人员: 孙海峰. 王佳良. 李和忠		
记录人: 王佳良		总监 (总监代表):

06 监 理 日 记 (申 气)

日期: 2017 年 06 月 2 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 28°C - 35°C

工程名称: 通威天门市沉湖镇农业光伏电站 20MW 总承包项目

监 理 工 作 情 况	早晨: 施工班组进场 1. #1 号 10kV 桥架. 逆时针接线检查 经设计签字及规范要求 2. #1 号 10kV 桥架 桥架安装检查 经设计签字及规范要求 下午: 施工班组进场 1. 开关站电气一次二次设备检查 2. 隔离开关 断路器. 主变设备检查. 以上三项检查均符合设计及规范要求.	
施 工 情 况	承包单位 四川 江 安 电 力 有 限 公 司	施工内容及进度 1. #1 号 10kV 桥架安装. 逆时针接线. 桥架安装. 接地线 (引下线) 2. 开关站电气一次二次设备检查 3. 断路器 主变 隔离开关检查
其 它 事 项	下午 4:30 监理例会 内容详见会议纪要	
本日现场监理人员	王 磊 王 磊 李 磊	
记录人:	王 磊	总监 (总监代表):