

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 22 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20~32°

工程名称: 西藏天路拉萨至林芝公路改扩建工程拉萨至林芝段项目。

监 理 工 作 情 况

巡视检查:

1. 抽检检查桩头标高. 桩身直径. 桩位差
2. 支路交安检查斜导沟标高. 材料平直度.
3. 组杆交安检查平直度. 直线度.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川路桥建设集团

1. 新修天路平改立交. 15m宽双向车道. 填筑.
2. 20m宽双向车道填筑施工.
3. 22m~19m填筑. 支路交安. 支路组杆. 12m新子1x4m.
4. 新修6#~8#9#组杆施工.

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王洪光. 李万成. 张王成

记录人: 王洪光

总监 (总监代表):