

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 22°~31°

日期: 2017年6月27日

星期: 二

工程名称: 扬州市江都区农村饮水安全工程-江都镇

监 理 工 作 情 况

巡视检查:

1. 对砼柱施工质量. 检查
2. 对砼柱施工质量. 检查
3. 对砼柱施工质量. 检查

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川
江
通

1. 砼柱. 已完工. 地面. 砌塘. 地磅. 分塔
2. 22°~29° 砼柱. 已完工. 砌塘. 地磅. 分塔
3. 砼柱. 已完工. 砌塘. 地磅. 分塔

其 它 事 项

砼柱. 已完工. 砌塘. 地磅. 分塔

本日现场监理人员

王/黄克. 李/忠. 陈/成

记录人:

王/黄克

总监 (总监代表):