

天气: 中雨
气温: 23.0 ~ 28.0

工程名称: 威海市环翠区 2000 吨冷库项目

监理工作情况

张祝将重

- 观测点：
1. 导线点室内平角交角检查，对边线，木桩方正。
1) 离开点方向。
 2. 三角架交角检查，铅垂线，水平线。
 3. 组间交角检查，水平线，垂直线。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

四川安寧通

1. 维修楼 - 室内木门更换. 外墙刮大白膏.
2. 22# 21# 20# 塘, 继续更换支架. 更换组件.
3. 28# 21# 20# 塘, 14mm² 光伏电缆线敷设. 更换电缆桥架.
4. 开关柜. 电气防雷测试进行过程中. 验收.

其它事项

本日现场监理人员

本日现场监理人员	王洪光, 李国良, 张永成
----------	---------------

记录人: 王世光.

总监（总监代表）：