

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 8 日

星期: 二

天气: 中雨

气温: 26°-31°

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区安置房项目

监 理 工 作 情 况

巡视情况:

1. 巡视情况: 检查进度, 材料进场
2. 检查中板, 检查平整度, 直线条

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川亿安建设

1. 检查进度, 材料进场
2. 22#-20# 检查进度, 检查质量, 检查平整度, 检查直线条, 检查中板平整度

其 它 事 项

本日现场监理人员

王世光 郭志

记录人:

王世光

总监 (总监代表):