

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年7月23日

星期: 五

天气: 晴

气温: 29-38

工程名称: 南通天沃环境农业观光园0.001公里段项目

监 理 工 作 情 况

1. 东桥塔检查斜角度、坡度、平整度  
 2. 组件检查、坡度、平整度、直度

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

2017  
 7月23日  
 江苏  
 南通

1. 2#-4#东桥塔组件检查  
 2. 2#塔架度、坡度、直度  
 3. 2#-4#塔架度、坡度

其 它 事 项

本日现场监理人员

李德

记录人:

李德

总监 (总监代表):