

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 2 日

星期: 三

工程名称: 四川记安能源

 天气: 阵雨
 气温: 26~32

监 理 工 作 情 况	巡视检查: 1. 5号杆. 检查导线相位. 符合平直度. 2. 组4号杆. 检查平直度. 符合度. 3. 2号杆. 2号. 组4号杆. 检查验收.	
施 工 情 况	承包单位 四川记安能源	施工内容及进度 1. 22#~20# 塔. 敷设 3x185 mm ² 电缆. 敷设 1x4 mm ² 光伏电缆线. 敷设. 电缆敷设. 送电 2. 交安. 21#~20# 塔. 交安. 组4. 3. 塔. 塔. 塔. 塔.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王洪光. 李思. 时高		
记录人: 王洪光		总监 (总监代表):