

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 10 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 26~35°

工程名称: 宜兴市污水处理厂二期工程 200m² 污水处理站

监 理 工 作 情 况

一、巡视检查

1. 污水总管、检查斜管沉降、检查平直度
2. 组件安装检查平直度、垂直度
3. 纤维玻璃、检查齐全完好。
4. 边坡防护、检查、平整度、合格。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

宜兴市
污水处理站

1. 21# 20# 塔、继续安装支梁、安装组件。
2. 21# 20# 塔、敷设 3X185mm² 电缆 1X4mm² 电缆、敷设管、敷设 10 根管。
3. 21# 塔、拉紧竹工塔设边坡。
4. 纤维玻璃、在塔下、材料障碍清除。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王德光、王卫忠、陈磊

记录人:

王德光

总监 (总监代表):