

监 理 日 记()

日期: 2017年8月16日

天气: 晴

星期: 三

气温: 24°-32°

工程名称: 四川比安能源有限公司10kV线路工程

监 理 工 作 情 况	巡视检查: 1. 组串逆变器安装平整度, 互成度 2. 接地线焊接质量检查, 焊接点	
施 工 情 况	承包单位 四川比安能源	施工内容及进度 1. 20#组串逆变器安装 2. 21#组串逆变器1x4mm ² 电缆线, 铜芯接地, 防雨 接地线 3. 接地线安装组串逆变器
其 它 事 项		
本日现场监理人员 王世安 郭忠 陈亮		
记录人: 王世安		总监 (总监代表):