

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 30 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 20~26°

工程名称: 宜兴市污水处理厂 20mm 管先作沟。

监 理 工 作 情 况	巡视检查: 1. 最后几组组件安装完成. 检查. 平路没有障碍. 2. 边坡修整. 边坡开挖. 边坡. 3. 边坡修整.	
施 工 情 况	承包单位 宜兴市水务局	施工内容及进度 1. 22# 21# 20# 1x4mm ² 公用接头连接. 1x4mm ² 电缆与进水管连接. 2. 22#~20# 3x25 电缆与进水管连接. 检查. 最后4组组件安装完成. 3. 20# 塘埂边坡修整. 塘口开挖. 4. 3日投入挖机. 2台. 每天2人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王发光. 李万忠. 陈海.	
记录人:	王发光.	总监 (总监代表):