

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 1 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 20 ~ 23 °C

工程名称: 盐城大丰港疏浚工程

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

1. 3x25 电缆敷设顺序. 走向.
2. 塘边收挖. 压头.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
元
通
能
通

1. 01# 塘. 3x25 电缆. 敷设.
2. 02# 塘. 电缆. 敷设. 挖头. 压头.
3. 01# 塘. 塘边收挖. 挖头. 压头.
4. 3# 塘. 挖头. 压头. 18 人.

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王洪光. 李万忠. 陈清.

记录人: 王洪光.

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

