

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 2 日

星期: 三

工程名称: 溧水石门湖生态示范区. 2017 年度. 10 月.

天气: 小雨

气温: 21°~23°

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

1. 电缆敷设完毕. 已做好保护措施.
2. 边坡. 顶部平整. 无虞.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
达
安
能
通

1. 21#塘. 继续敷设 $3 \times 25 \text{ mm}^2$ 电缆.
2. 20#塘 电缆敷设完毕. 贴好标志牌. 逆变口. 12#箱
编号. 喷绘.
3. 19#塘 塘埂边坡修筑. 塘埂设置平整.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王其光. 李万忠. 陈海

记录人:

王其光

总监 (总监代表):