

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 14 日

天气: 晴

气温: 20~30°

星期: 四

工程名称: 宜兴市污水处理厂二期工程

监 理 工 作 情 况

巡视检查

1. 检查材料进场。
2. 检查运土、堆土、压实情况。
3. 检查设备运转。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 四川
汇
安
通

1. 21#塘 1x4mm² 电缆作线。
2. 水挖机挖塘边坡修整。塘内淤泥开挖。
3. 视频监控设备调整。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王发亮, 李力忠

记录人:

王发亮

总监 (总监代表):