

监 理 日 记()

B7

日期: 101 年 9 月 28 日

星期:

工程名称: 镇江市润洲造纸厂车间钢结构工程

天气: 小雨
气温: 24~28

监理工作情况	<p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 检查 -22#槽钢尺寸及角度, 符合设计要求 2. 检查屋面及屋脊处找平层 	

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川汇首能建	1. -22#槽. 154mm ² 电焊机房·组件. 公母板 2. 30#槽钢及屋脊处找平层
其它事项		

本日现场监理人员	刘克光、高建忠
记录人:	王应良

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制