

监 理 日 记

日期: 2007 年 9 月 28 日

星期: 四

工程名称: 宜兴市污水处理厂二期工程

天气: 小雨

气温: 19~25

监 理 工 作 情 况

1. 检查消缺情况。
2. 检查防汛措施。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

宜兴市污水处理厂二期工程

消缺情况。

1. 检查消缺情况。
2. 检查防汛措施。
3. 检查防汛措施。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪光、李卫忠

记录人:

王洪光

总监 (总监代表):