

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 1 日

星期: 三

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区安置房项目

天气: 晴
气温: 12° ~ 22°

监
理
工
作
情
况

1. 现场检查, 发现部分工序未按图施工, 要求整改。
2. 检查施工单位提交的资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川亿安能源

1. 22#区域配电房内部线路敷设。
2. 镀锌管、线槽等材料的安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王俊杰, 李思

记录人: 王俊杰

总监 (总监代表):