

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 2 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 11°~21°

工程名称: 四川记安智能通 3x185mm² 电缆进箱改造监
理
工
作
情
况1. 跟踪检查智能通进线柜改造项目, 现场拍照。
油柜改造, 延伸安装2. 施工方施工材料签字, 及拍照记录/留
照片。施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川
记安
智能
通

进线柜施工

1. 20# 柜, 3x185mm² 电缆进箱改造, 调整, 检修
2. 20# 柜, 19# 柜, 20# 柜, 检查进线柜及电缆
连接可靠。
3. 箱变事故油桶改造, 今天施工 1 人。
4. 检查完进线柜及油桶延伸。

其
它
事
项

本日现场监理人员 王度光, 李万忠。

记录人: 王度光。

总监(总监代表):